

GTA 110

VARIAN



SAMPLER

2051N



ALWAYS follow the safety guidelines in the manual to avoid hazards.
ALWAYS breathe an AA spectrometer during flame operation.
ALWAYS use protective gloves to allow the chimney and other parts near the flame to cool, before handling.

Respectez les consignes de sécurité dans le manuel pour éviter tout accident.
TOUJOURS respirer un spectromètre AA en fonctionnement flamme.
TOUJOURS utiliser des gants de protection ou attendre que cette colonne ou d'autres parties près de la flamme refroidissent avant de les manipuler.

Beachten Sie IMMER die Sicherheitsvorschriften im Handb.chemie, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden!
Lesen Sie ein Atomabsorptionsspektrometer im Flammenbetrieb NIEMALS unbeaufsichtigt!
Tragen Sie IMMER Schutzhandschuhe oder lassen Sie den Kamin- und andere Teile, die sich in der Nähe der Flamme befinden, abkühlen, bevor Sie diese berühren!

Per non esporsi a situazioni pericolose sempre in situazioni di sicurezza riportate nel manuale.
Bisogna respirare in flamma non abbandonare MAI dato spettrofotometro AA.
Usare SEMPRE dei guanti di protezione o aspettare che il camino o le altre parti vicino alla fiamma si raffreddino prima di toccare queste parti.

Seja SEMPRE os indicadores de segurança de los manuales para evitar cualquier peligro.
Respirar el trabajo con llama siempre SEMPRE supervisando el espectrofotómetro AA.
Usar SEMPRE guantes protectores, o dejar que se enfríe la chimenea y las partes cercanas a la flama, antes de tocarlas.

01-4219

LINCOLN UNIVERSITY
JEFFERSON CITY, MISSOURI
00005793

SpectrAA

220 FS

Atomic Absorption
Spectrometer

